



GAINES - RESINES - TUYAUX DE CALIBRATION BRAWOLINER

Consommable pour chantiers de gainage continu par imprégnation

Coudes à 90°
DN 50 au 250
Jusqu'à 2 sauts de
diamètre



Description

Brawoliner a développé une gamme exclusive de gaines de réhabilitation souples sans couture. Cette particularité rend les **Gaines Brawoliner** spécialement adaptés aux conduites avec coudes jusqu'à 90° et avec des changements de diamètre.

Les **Gaines Brawoliner** comptent avec une durée de vie supérieure à 50 ans.

Ces gaines existent dans des diamètres allant du DN 50 au 250 suivant les versions.

Quatre types de gaines de chemisage sont disponibles :

- Brawoliner : du DN 50 au 200
- Brawoliner XT : du DN 125 au 200
- Brawoliner Spécial : DN 70-100
- Brawoliner 3D : du DN 100-150 au 150-200

Les résines Epoxy Brawoliner permettent différents temps de mise en oeuvre pour mieux s'adapter aux contraintes de vos chantiers. Leur durcissement peut se faire à chaud ou à froid. Ces résines offrent une grande résistance à l'abrasion et une haute résistance chimique.

Applications

- Réhabilitation de canalisations en gainage continu suivant le procédé d'imprégnation
- Passage de coudes et changement de diamètre

Saviez-vous ?

- Les gaines Brawoliner permettent de sauter jusqu'à 2 diamètres et de passer de coudes jusqu'à 90°.

Caractéristiques techniques

Références - Gaines	DN	Conditionnement en rouleau (m)
Brawoliner	50	25, 50
Brawoliner	70	25, 50
Brawoliner	100	25, 50, 100
Brawoliner	125	25, 50, 100
Brawoliner	150	25, 50, 100
Brawoliner	200	25, 50, 100
Brawoliner XT	125	25, 50, 100
Brawoliner XT	150	25, 50, 100
Brawoliner XT	200	25, 50, 100
Brawoliner Spécial	70-100	25, 50, 100
Brawoliner 3D	100-150	25, 50, 100
Brawoliner 3D	150-200	25, 50, 100

References - Resins	Specification
Brawo I	quick hardening
Brawo III	slow hardening

Références - Tuyaux de calibration	DN	Conditionnement en rouleau (m)
Standard (jusqu'à 40°)	80	25, 50, 100
Standard (jusqu'à 40°)	100	25, 50, 100
Standard (jusqu'à 40°)	125	25, 50, 100
Standard (jusqu'à 40°)	150	25, 50, 100
Standard (jusqu'à 40°)	200	25, 50, 100
Hot (jusqu'à 70°)	100	25, 50, 100
Hot (jusqu'à 70°)	125	25, 50, 100
Hot (jusqu'à 70°)	150	25, 50, 100
Hot (jusqu'à 70°)	200	25, 50, 100
Hot (jusqu'à 70°)	225	25, 50, 100
Hot (jusqu'à 70°)	250	25, 50, 100

Images




Gainage finalisé



Gainage avec coude



Gainage avec chapeau



Gainage avec branchement 45°